



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Кумертауский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике
Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. К. Маркса д. 19, РБ, г. Кумертау, 453307, тел. 8(34761)2-19-69, e-mail:

gpn_kumertau@02.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 8/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 10» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (ИНН 0262010197; ОГРН: 1020201815226)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника Кумертауского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – главного государственного инспектора города Кумертау, Кююргазинского и Федоровского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Рамазанова Дениса Галинуровича № 8 от 12.01.2023 учетный номер: 02230061000204697380; дата внесения записи: 12.01.2023

в период с «25» января 2023 г. 14 час.00 мин. по «25» января 2023 г. 17 час.00 мин.

Старшим дознавателем Кумертауского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – государственным инспектором города Кумертау, Кююргазинского и Федоровского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Калининой Ольгой Валерьевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

(орган государственного пожарного надзора)

проведен внеплановый инспекционный визит

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБОУ "СОШ № 10" Корепина Альфия Ринатовна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ных) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Здание МБОУ "СОШ № 10" расположенное по адресу: 453308, Республика Башкортостан, город Кумертау, ул. Мира, д. 3 к. А				
1.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, на путях эвакуации в здании не сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (изоляция проводов выполнена из горючих материалов, на которые отсутствуют сертификаты, подтверждающие их пожаростойкость) (провод КСПВ без маркировки нг-FRLS)	ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее по тексту № 123-ФЗ); п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее по тексту ППР 1479); ранее действующий документ: п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее по тексту СП 5.13130.2009); п. 4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности (далее по тексту СП 6.13130.2013)	17.01.2024	
2.	На первом этаже в фойе возле лестничного марша расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м	ч. 1 ст. 6, ст. 82 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ: п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
3.	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м в следующих помещениях первого этажа: в оружейной, кабинете технологии для девочек, в женской раздевалке спортивного зала, кабинете учителя физической культуры, кабинете завхоза, кабинете № 3, кабинете секретаря, мастерской, тренерской, в лаборантской кабинета № 10, в столовой где производится раздача пищи	ч. 1 ст. 6, ст. 82 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ: п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
4.	На лестничном марше первого этажа (в направлении столовой) расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м	ч. 1 ст. 6, ст. 82 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ: п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
5.	Возле помещения оружейной расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до	ч. 1 ст. 6, ст. 82 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 5.18 СП 484.1311500.2020	17.01.2024	

	силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м	ранее действующий документ: п. 13.15.15 СП 5.13130.2009		
6.	В коридоре запасного выхода кабинета технологии для мальчиков расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м	ч. 1 ст. 6, ст. 82 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ: п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
7.	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м в следующих помещениях второго этажа: в кабинете № 27, комнате обслуживающего персонала, кабинете № 23, сенсорной комнате	ч. 1 ст. 6, ст. 82 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ: п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
8.	На втором этаже в коридоре: возле комнаты мужского туалета, возле кабинета № 26, возле кабинета № 21, возле комнаты обслуживающего персонала, возле кабинета № 27 расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м	ч. 1 ст. 6, ст. 82 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ: п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
9.	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м в следующих помещениях третьего этажа: в кабинете № 35, кабинете № 38, кабинете № 39, кабинете № 31, лабаранской кабинета № 31, кабинете № 32, кабинете № 37, кабинете № 33, библиотеке, книгохранилище	ч. 1 ст. 6, ст. 82 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ: п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
10.	Допущена совместная (параллельная) прокладка шлейфов пожарной сигнализации с силовыми и осветительными кабелями с напряжением в 110 В и более без их защиты от электромагнитных наводок в электрощитовой первого этажа	ч. 1 ст. 6, ст. 82 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ: п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
11.	На первом этаже возле оружейки и на запасном выходе первого этажа допущена совместная (параллельная) прокладка шлейфов пожарной сигнализации с силовыми и осветительными кабелями с напряжением в 110 В и более без их защиты от электромагнитных наводок	ч. 1 ст. 6, ст. 82 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ: п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
12.	Допущена совместная (параллельная) прокладка шлейфов пожарной сигнализации с силовыми и осветительными кабелями с напряжением в 110 В и более без их защиты от электромагнитных наводок на втором этаже в следующий помещениях: в кабинете № 20, в кабинете № 27, в кабинете № 10, в сенсорной комнате	ч. 1 ст. 6, ст. 82 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ: п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
13.	Допущена совместная (перпендикулярная) прокладка шлейфов пожарной сигнализации с силовыми и осветительными кабелями с напряжением в 110 В и	ч. 1 ст. 6, ст. 82 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ:	17.01.2024	

	более без их защиты от электромагнитных наводок на первом этаже в костюмерной и в фойе возле лестничного марша	п. 13.15.15 СП 5.13130.2009		
14.	Допущена совместная (перпендикулярная) прокладка шлейфов пожарной сигнализации с силовыми и осветительными кабелями с напряжением в 110 В и более без их защиты от электромагнитных наводок на втором этаже в музее, на лестничном марше, сенсорной комнате	ч. 1 ст. 6, ст. 82 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
15.	Допущена совместная (перпендикулярная) прокладка шлейфов пожарной сигнализации с силовыми и осветительными кабелями с напряжением в 110 В и более без их защиты от электромагнитных наводок на третьем этаже в кабинете № 35	ч. 1 ст. 6, ст. 82 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
16.	Ручные пожарные извещатели отсутствуют на следующих участках путей эвакуации: в столовой на основном выходе, на запасном выходе под лестницей, на запасном выходе в мастерских, в коридоре на запасном выходе, возле кабинета технологии мальчиков, на запасном выходе в столовой, на запасном выходе кабинета технологий для мальчиков	ч. 1 ст. 6, ст. 82 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ; п. 5.3.2.10 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
17.	Горизонтальное и вертикальное расстояние дымовых пожарных извещателей до электросветильников, менее 0,5 м, в следующих помещениях первого этажа: в кабинете завхоза, в кабинете № 3, в оружейной, в кабинете секретаря, тренерской.	ч. 1 ст. 6, ст. 82 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ; п. 13.15.15, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
18.	На первом этаже в фойе возле лестничного марша, в коридоре возле оружейной, в коридоре возле запасного выхода кабинета технологии для мальчиков, в холле перед столовой горизонтальное и вертикальное расстояние дымовых пожарных извещателей до электросветильников, менее 0,5 м.	ч. 1 ст. 6, ст. 82 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ; п. 13.15.15, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
19.	На втором этаже в коридоре возле кабинета № 21, в коридоре возле кабинета № 26, в коридоре возле кабинета № 27, в коридоре возле комнаты обслуживающего персонала, в коридоре возле мужского туалета горизонтальное и вертикальное расстояние дымовых пожарных извещателей до электросветильников, менее 0,5 м.	ч. 1 ст. 6, ст. 82 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ; п. 13.15.15, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
20.	Горизонтальное и вертикальное расстояние дымовых пожарных извещателей до электросветильников, менее 0,5 м, в следующих помещениях второго этажа: в музее, в кабинете № 27, в кабинете № 25, в комнате обслуживающего персонала, в кабинете № 23, в сенсорной	ч. 1 ст. 6, ст. 82 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ; п. 13.15.15, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	17.01.2024	


	комнате			
21.	Горизонтальное и вертикальное расстояние дымовых пожарных извещателей до электросветильников, менее 0,5 м. в следующих помещениях третьего этажа: в кабинете № 31, в кабинете № 32, в библиотеке, кабинете № 31 (лаборантская)	ч. 1 ст. 6, ст. 82 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ: п. 13.15.15, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
22.	На третьем этаже в коридоре возле кабинета № 33, в коридоре возле медицинского кабинета горизонтальное и вертикальное расстояние дымовых пожарных извещателей до электросветильников, менее 0,5 м.	ч. 1 ст. 6, ст. 82 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ: п. 13.15.15, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
23.	Дымовые пожарные извещатели отсутствуют возле туалета, в женской раздевалке, в мужской раздевалке	ч. 1 ст. 6, ст. 82, ст. 54 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 4.8, 4.4, табл. 1, 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» (далее по тексту СП 486.1311500.2020) ранее действующий документ: п. 13.3.7, табл. 13.3 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
24.	Дымовые пожарные извещатели установлены на стенах, колоннах на первом этаже в следующих помещениях: в комнате возле электорошнговой, в электорошнговой, в музее напротив столовой, в кабинете № 8, складе № 8	ч. 1 ст. 6, ст. 82, ст. 54 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 6.1.2, 6.1.3 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ: п. 13.3.4 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
25.	Дымовые пожарные извещатели установлены на стенах, колоннах на втором этаже в следующих помещениях: в комнате хранения инвентаря, в комнате обслуживающего персонала, в кабинете № 28, № 29, № 24, в лаборантской кабинета № 24, кабинете социального педагога	ч. 1 ст. 6, ст. 82, ст. 54 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 6.1.2, 6.1.3 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ: п. 13.3.4 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
26.	Дымовые пожарные извещатели установлены на стенах, колоннах на третьем этаже в кабинете № 40 и холле перед лестничным маршем третьего этажа	ч. 1 ст. 6, ст. 82, ст. 54 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 6.1.2, 6.1.3 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ: п. 13.3.4 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
27.	Отсутствует звуковой и речевой пожарный оповещатель на первом этаже в кабинете завхоза, кабинете №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9, №10, в коридоре первого этажа, в кабинете директора, в раздевалке, в варочном цеху, в зале столовой, в костюмерной, в кабинете технологии девочек и мальчиков, в музее напротив столовой, в женской и мужской раздевалке спортивного зала, в кабинете преподавателя физической культуры, в мастерских, в фойе, малом спортивном зале	ч. 1 ст. 6, ст. 84 № 123-ФЗ; п. 4.8 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее по тексту СП 3.13130.2009)	17.01.2024	
28.	Отсутствует звуковой и речевой пожар-	ч. 1 ст. 6, ст. 84 № 123-ФЗ;	17.01.2024	

	ный оповещатель на втором этаже в кабинете заместителя директора, в кабинете информатики, в кабинете № 20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, в кабинете социального педагога, в комнате обслуживающего персонала, в музее, в коридоре	п. 4.8 СП 3.13130.2009		
29.	Отсутствует звуковой и речевой пожарный оповещатель на третьем этаже в кабинете №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, в библиотеке	ч. 1 ст. 6, ст. 84 № 123-ФЗ; п. 4.8 СП 3.13130.2009	17.01.2024	
30.	Горизонтальное и вертикальное расстояние дымовых пожарных извещателей до электросветильников, менее 0,5 м. в соловой на раздате	ч. 1 ст. 6, ст. 82 № 123-ФЗ; п. 54 ППР 1479; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 ранее действующий документ; п. 13.15.15, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	17.01.2024	
31.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 54 ППР 1479	17.01.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ "СОШ № 10" Корепина Альфия Ринатовна,
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))
«25» 01 2023 г.



Старший дознаватель Кумертауского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – государственный инспектор города Кумертау, Кюргазинского и Федоровского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Калинина О.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов отдела государственного пожарного надзора)
«25» 01 2023 г.



* Отметка размещается в правом верхнем

реализации